




Legenda

Interventi

- Barriere paramassi
- Canale artificiale
- Creno
- Reti in aderenza

Elementi geomorfologici

- Scarpe in erosione
- Nicchia di frana
- Orto di scarpata

Elementi del dissesto idrogeologico

- Dissesti perimetrali**
 - Erosione
 - Area a frangente diffusa
 - Scivolamento
 - Colamento lento
 - Colamento rapido
 - Complesso
 - Erosione
 - Concide
 - Croci
- Dissesti non perimetrali**
 - Non classificato
 - Frangente diffuso
 - Scivolamenti
 - Colamento lento
 - Colamento rapido
 - Complesso
 - Croci
 - Concide

Stato di attività

- Attivo
- Quiescente

Elementi di dinamica Geomorfologica

- Zona con possibile presenza di falde sospese (anche a carattere temporaneo) con difficoltà di drenaggio superficiale
- Area assoggettata in passato ad attività erosiva con dentro sparto sul pendio
- Versanti con pendenze > 35°, con roccia affiorante
- Versanti con pendenze > 20°, con coperture avventi spessi > 3.5m

Depositi superficiali consolidati

- Dento a grossi blocchi
- Dento sciolto

Dissesti di cui è stata compilata apposita scheda in relazione

- area omogenee croci parete
- perimetro frane

SCHEDA FRANE	
ANNO	N° SCHEDA
1	1
2	2
3	3
4	4

SCHEDA CROLI	
ANNO	N° SCHEDA
A	1
B	2
C	3
D	4
E	5
F	6
G	7
H	8
I	9

TAVOLA SETTORE NORD

TAVOLA SETTORE SUD



COMUNE DI TORRE DE' BUSI
Provincia di Lecco



DOCUMENTO DI PIANO
art. 10 bis della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.

Traccia	G2b	Componente "Geologica" del Piano - Cartografia d'inquadramento - Approvazione	SC. 15.000
Carta della Dinamica Geomorfologica - settore Sud			
Consulenza e collaborazione		Settore di competenza	
Dott. Geol. Luigi Corra		Studio della componente geologica, idrogeologica e analisi del rischio sismico	

Il Documento di Piano non contiene previsioni che producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli - art. 8 comma 3, L.R. 12/2005.

Adattato con	D.C.C.	n.	del
Approvato con	D.C.C.	n.	del
Publicazione sul	B.U.R.L.	n.	del